

- 16 Vyhřívání trysek nebo hadice  
ostřikovače  
Zkrat na kostru

Počet závad 6

12.01.2009 18:27:07

Diagnostika elektronických systémů BMW Aut. klimat. 1.2.1 Paměť závad

- 06 Sním. teploty zás. latent. tepla  
Zkrat na kostru
- 21 Přídav. vod. čerp. příd./nez. top.  
Zkrat na kostru
- 24 Uzav. vent. pal. nez.  
top.  
Zkrat na kostru
- 25 Komunikace s nez. top.  
Zkrat na plus
- 37 Uzav. ventil zás. latent. tepla  
Zkrat na kostru
- 16 Vyhřívání trysek nebo hadice  
ostřikovače  
Zkrat na kostru

Počet závad 6

12.01.2009 18:27:36

Diagnostika elektronických systémů BMW Aut. klimat. 1.2.1 Paměť závad

- 06 Sním. teploty zás. latent. tepla  
Zkrat na kostru
- 16 Vyhřívání trysek nebo hadice  
ostřikovače  
Zkrat na kostru
- 21 Přídav. vod. čerp. příd./nez. top.  
Zkrat na kostru
- 24 Uzav. vent. pal. nez.  
top.  
Zkrat na kostru
- 25 Komunikace s nez. top.  
Zkrat na plus
- 37 Uzav. ventil zás. latent. tepla  
Zkrat na kostru

Počet závad 6