

PREDCHADZAJUCI MAJITEL

- kolena sania (mozu byt derave) – menene obe
- CCV (vymena komplet) – menene, za original BMW
 - prostredna hadica od oilseparatora menena
 - vymeneny separator oleja
- lamdy pred katalizatorom (obe vymenit) – menene obe za Bosch
- sviecky kable - nemenene
- sviecky - menene v januari 2016-01-01
- cievky – nemenene (tusim iba jedna predna)
- pretesnenie vanosu - pretesnene
- vaha vzduchu - nemenena
- snimac kluky – nemenena
- vymena hall sensorů (čidla na vačkách) – mene obe
- zmerat tlaky - nezmerane
- vanos (repas vanosu) – ok
- upgrade (prehratie) softwaru – novsi soft

TERAJSI MAJITEL

- skrtiaca klapka (precistit) – precistena
- volnobezny ventil (precistit) – precisteny
- disa klapka - precistena
- palivovy filter – vymenene 2016-07-29