

opdnr	pos	Type	Part-Number	Description 1	qty
239470	0	9			0,00
239470	1	0		Oprava vozidla po nehodě: přední část 300.000,- Kč	0,00
239470	2	3	11700008	chladicí kapalinu v-z+odvzdušnit	10,00
239470	3	3	11711000	chladíče vody v-z	13,00
239470	4	3	11711036	ventilátor vyměnit	6,00
239470	5	3	11711036	výměna plast. sání chladíče	6,00
239470	6	3	11711561	držáky chladíče v-z	5,00
239470	7	3	11711570	Chladíče servoleje d/m-výměna	14,00
239470	8	3	13233015	Volant športový výměna	5,00
239470	9	3	13234030	airbag řidiče vyměnit	3,00
239470	10	3	14161001	přední kapotu vyměnit	13,00
239470	11	3	14161014	přední kapotu dopasovat	5,00
239470	12	3	15100001	plast. sání pø. brzd vyměnit	4,00
239470	13	3	15100001	přípravné práce pro výměnu pøístroj.	18,00
239470	14	3	15111156	Nárazník přední demontáž-montáž	7,00
239470	15	3	15111157	přední nárazník r-s	16,00
239470	16	3	15111157	spoiler pø. nárazníku vyměnit	16,00
239470	17	3	15111185	výztuhu pø. nárazníku v-z	9,00
239470	18	3	15112821	oba boční držáky předního nárazníku v-z	3,00
239470	19	3	15113502	Obi možky ledvinek vy- a namontova /vym	3,00
239470	20	3	15114000	výměna znaku před.kapoty	3,00
239470	21	3	15123160	zajišťovací hák pø.kapoty vyměnit	3,00
239470	22	3	15131000	přední sklo v-z	35,00
239470	23	3	15131021	lištu předního okna vyměnit	8,00
239470	24	3	15145531	pøístrojovou desku vyměnit	52,00
239470	25	3	16112002	Plus-vedení baterie v kufrí výměna	7,00
239470	26	3	16167083	Pumpičku ostøikovačů vyměnit	7,00
239470	27	3	16300009	DIS-diagnostika vozidla	12,00
239470	28	3	16310004	světlomety seřídít	4,00
239470	29	3	16310014	mlhovky seřídít	3,00
239470	30	3	16312016	levý světomet vyměnit	17,00
239470	31	3	16312018	pravý světomet vyměnit	17,00
239470	32	3	16312532	držák světlometu vyměnit	4,00
239470	33	3	16450009	Klimatizaci vakuumat a naplnit	14,00
239470	34	3	16453550	Klimachladíče vyměnit	12,00
239470	35	3	17211030	napínáče bezpeč. pásu pø sedadla v-z	14,00
239470	36	3	17212000	airbag spolujezdcе vyměnit	7,00
239470	37	4	00 77 2 000 0	náplò ostøikovačů-sm	5,00
239470	38	4	13 71 7 541 7	kryt	1,00
239470	39	4	17 11 7 514 4	držák chladíče	2,00
239470	40	4	17 11 7 540 8	chlaz.posil.øíz.	1,00
239470	41	4	17 11 7 558 4	chladíče	1,00
239470	42	4	17 42 7 545 7	ventilátor	1,00
239470	43	4	32 30 6 770 8	airbag volantu	1,00
239470	44	4	32 30 6 777 6	Volant	1,00
239470	45	4	41 61 7 168 8	kapota	1,00
239470	46	4	51 11 0 414 8	přední spoiler	1,00
239470	47	4	51 11 7 128 8	výztuha pø. n.	1,00
239470	48	4	51 11 7 154 7	insert	1,00
239470	49	4	51 11 7 154 7	insert	1,00

opdnr	pos	Type	Part-Number	Description 1	qty
239470	50	4	51 11 7 154 ;	rameno svítlomet	1,00
239470	51	4	51 11 7 156 ;	držák narazniku	1,00
239470	52	4	51 11 7 156 ;	držák nárazniku	1,00
239470	53	4	51 11 7 181 ;	Přední nárazník	1,00
239470	54	4	51 13 7 133 ;	lišta	1,00
239470	55	4	51 13 7 157 ;	ledvinka	1,00
239470	56	4	51 13 7 157 ;	ledvinka	1,00
239470	57	4	51 14 8 132 ;	znak	1,00
239470	58	4	51 23 7 073 ;	zajištění kapoty	1,00
239470	59	4	51 31 7 119 ;	lišta okna tesnení	1,00
239470	60	4	51 31 7 192 ;	èelní okno E92	1,00
239470	61	4	51 45 7 155 ;	Pøístrojová deska	1,00
239470	62	4	51 64 7 058 ;	plast sání	1,00
239470	63	4	51 64 7 116 ;	držák	1,00
239470	64	4	51 71 7 156 ;	Násos	1,00
239470	65	4	51 75 7 129 ;	plast motoru	1,00
239470	66	4	61 12 6 988 ;	Kabel plus, polu	1,00
239470	67	4	61 13 6 938 ;	držák kabelu	8,00
239470	68	4	61 67 7 171 ;	krytka ostøíkovacèe	1,00
239470	69	4	61 67 7 171 ;	krytka	1,00
239470	70	4	61 67 7 171 ;	krytka	1,00
239470	71	4	61 67 7 179 ;	pumpièka ostøíkovacèe	1,00
239470	72	4	63 11 7 182 ;	LP xenon E92	1,00
239470	73	4	63 11 7 182 ;	P svítlø Bi-xenon	1,00
239470	74	4	64 00 0 000 ;	náplø klimatizace	1,00
239470	75	4	64 11 6 928 ;	sada k senzoru	1,00
239470	76	4	64 53 9 169 ;	kondenzátor klima	1,00
239470	77	4	65 81 6 905 ;	èidlo venkovní teplo	1,00
239470	78	4	66 20 0 393 ;	èidlo PDC	2,00
239470	79	4	72 11 9 119 ;	napínák pasu øidièe	1,00
239470	80	4	72 11 9 119 ;	napínák pasu	1,00
239470	81	4	72 12 9 138 ;	airbag spolujezdce	1,00
239470	82	4	81 22 9 407 ;	olej klima	0,20
239470	83	4	82 69 9 408 ;	lepící sada	1,00
239470	84	4	83 29 0 429 ;	pentosin CHF 11S	1,00
239470	85	4	IZOLAÈKA	elektrik. páska	1,00
239470	86	4	LEPIDLO	na okna	2,00
239470	87	4	PRIMER	primer sabesto	1,00
239470	88	4	ŠTÍTEÈEK	štíteèek	2,00
239470	89	5	LAK	phb oprava+lak;pø. nárazník+spoiler,pø.ka	1,00
239470	90	7		Kooperativa-hav.,E080112690, 208 002 5312,devinka	0,00
Sum					