



Ulice:
PSC Mesto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:

Technik: 2914
Datum: 1.3.2014
Poznávací značka vozidla: MY-763AY
Stav ujetých km: 280439
Vozidlo: BMW - 3-series [E46] - 2002

Chybové kódy

Nafta (M47D20 - 204D4 - DDE 5.0 - MT/AT)

DTC (chybový kód)	Popis
4501	- Systém recirkulace spalin (EGR)
4212	- Neznámý chybový kód
4232	- Obvod žhavicí svíčky – válec 3

Brzda (ABS/ASC/DSC - Diagnostika)

DTC (chybový kód)	Popis
5E5B	- Tlačítko ASC (řízení stability vozidla)/DSC

Nástroj (Instrument (Přístrojová deska) - Diagnostika)

DTC (chybový kód)	Popis
	Žádné chybové kódy

Klima (Ovládání klimatizace - IHKA/IHKR (IHKA/IHKR: Ovládání klimatizace))

DTC (chybový kód)	Popis
1C	- Snímac AUC; rozpojený obvod - přerušovaný

Imobilizér (Imobilizér - EWS3 (Elektronická ochrana před rozjetím 3))

DTC (chybový kód)	Popis
230C	- Neznámý chybový kód

Řídicí jednotky airbagů (Airbag - Diagnostika)

DTC (chybový kód)	Popis
70	- Detektor obsazenosti sedadla; poškozený sedák sedadla - přerušovaný

Multifunkční zařízení (Centrální jednotka světel - LSZ (Sepnutí kontrolky střed))

DTC (chybový kód)	Popis
1F	- Aktivace, motor pro nastavení dosahu světlometů 1 - přerušovaný
33	- Parkovací světla vpředu vpravo - vadná - přerušovaný
36	- Směrové světlo vpředu, levá strana - vadné - přerušovaný
38	- Parkovací světla vpředu vlevo - chybí - přerušovaný
39	- Levý dálkový světlomet - vadný - přerušovaný
3B	- Parkovací světla, vzadu, levá strana - vadná - přerušovaný
3D	- Parkovací světla, vzadu, pravá strana - vadná - přerušovaný
41	- Levý dálkový světlomet - vadný - přerušovaný
42	- Pravý potkávácí světlomet - vadný - přerušovaný

Multifunkční zařízení (Centrální řízení karosérie - ZKE (Centrální elektronika karosérie))

DTC (chybový kód)	Popis
	Žádné chybové kódy

Multifunkční zařízení (Podvozek - LWS (Snímací řídicího úhlu))

DTC (chybový kód)	Popis
	Žádné chybové kódy
