



Technische Daten

Hersteller • Fahrzeugtyp • Farbe:	BMW • 3er - 320 d Lim4 DPF • tiefseeblau met.
abgel. KM-Stand • EZ • Antriebsart:	129766 • 22.03.2011 • Diesel-Motor — Schaltgetriebe
Motor • zulässiges Gesamtgewicht:	135 KW (184 PS) / 1995 ccm / 4 Zyl • 1940 kg
Sitze • Aufbauart • Türen:	5-sitzer • Limousine • 4-türig
Reifen-Profiltiefe:	VL: 5mm • VR: 4mm • HL: 3mm • HR: 3mm
Reifen-Größe:	V: 225/45R17 91W (RSC) • H: 225/45R17 91W (RSC)
Ausst. ER • Bereifung:	Runflat • Sommerreifen
Fahrzeug Ident.-Nr.:	WBAPP11080E563876
Sonstiges:	Polsterfarbe: Anthrazit • Scheckheft: vorhanden Letzter Kundendienst 09/13 bei 126912 km


Allgemeine Bemerkungen:

Ausstattung / Sonderausstattung


- | | | |
|--|--|--|
| 1. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | 9. Fernbedienung für Zentralverriegelung | 17. Nebelscheinwerfer |
| 2. Anti-Blockier-System (ABS) | 10. Getriebe 6-Gang | 18. Rußpartikelfilter |
| 3. Armauflage vorn | 11. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | 19. Seitenairbag vorn |
| 4. Außenspiegel elektr. verstellbar | 12. Kopf-Airbag-System hinten | 20. Sitze vorn höhenverstellbar |
| 5. Blinkleuchten Weiß | 13. Kopf-Airbag-System vorn | 21. Start/Stop Funktion |
| 6. Bordcomputer | 14. Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) | 22. Wärmeschutzverglasung getönt |
| 7. Drehzahlmesser | 15. Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | 23. Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor |
| 8. Fensterheber elektrisch vorn + hinten | 16. Multifunktion für Lenkrad | |

Sonderausstattung:

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) | 8. Klimaautomatik | 15. Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| 2. Audiosystem (Radio/CD-Player) | 9. LM-Felgen 17" | 16. Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| 3. Bi-Xenon-Scheinwerfer | 10. Lenkrad (Sport/Leder) | 17. Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| 4. CD-Wechsler | 11. Multimediabuchse (Aux) | 18. Sitzheizung vorn |
| 5. Dachhimmel Anthrazit | 12. Navigationssystem Professional | 19. Sitzwangen elektr. verstellbar |
| 6. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | 13. Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | 20. Sportsitze vorn |
| 7. Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium | 14. Scheibenwischer mit Regensensor | |



**Unabhängige Sachverständigen Feststellung:
 Gesamtzustand dem Alter und der Laufleistung entsprechend**



1. Sonstiges : 3 x Leichtmetallfelgen beschädigt

Gebrauchsspuren:

- 2. Innenraum : Div. Gebrauchsspuren
- 3. Sonstiges : Fzg. Seitenteil links Tür HL + VL nachlackiert teilw. instandgesetzt
- 4. Sonstiges : Reifenflanke HR beschädigt ern.
- 5. Sonstiges : HU fällig
- 6. Frontscheibe : viele kleine Steinschläge
- 7. Tür hinten links : Kratzer smartrepair

Hierbei handelt es sich um kein technisches Funktionsprotokoll bzw. -gutachten.



1. Sonstiges 3 x Leichtmetallfelgen beschädigt



4. Sonstiges Reifenflanke HR beschädigt ern.



7. Tür hinten links Kratzer smartrepair

