

VÝSLEDKY OVERENIA VOZIDLA

1) DATABÁZA POISTNÝCH UDALOSTÍ

Záznam č. 1: 2019-04-29

Model:

3-rad (F30) 316d-335i Lim. od 02/12
[V] [S] [3D] [IRE] [AC]

Údaje o vozidle:

Dátum prvej registrácie:	2012-12-17
Motor:	Diesel
Stav tachometra:	187209
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon	135
Farba	MODRÁ
Objem motora	-

Údaje o poistnej udalosti:

Krajina	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2019-04-01
Autor:	Garage
Typ škodovej udalosti	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2019-04-29
Kalkulácia s alternatívnymi	-

Náklady na opravu:

Celkové náklady:	698.39 EUR	Náklady na lakovanie:	- EUR
Práca:	173.26 EUR	Cena za lakovanie:	- EUR
Náhradné diely:	525.13 EUR	Lakovnícky materiál:	- EUR

Zoznam opravovaných dielov:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
KRYT PRED-SKLA	E	
DORAZ PRED-SKLA	E	
LIŠTA A-STĽPIKA L	E	
IZOLÁCIA TORPÉDA	E	
PREDNÉ SKLO TÓN	E	
SPONY PRED-SKLA	E	
ČISTIČ R1 PR-SKLA	E	
LEP-SADA PRED-SKLA	E	
LIŠTA A-STĽPIKA P	E	

Záznam č. 2: 2018-04-16**Model:**3-rad (F30N) 316d-340i xDrive
Lim.od 07/15 [V] [S] [3D] [AF]**Údaje o vozidle:**

Dátum prvej registrácie:	2012-12-17
Motor:	Diesel
Stav tachometra:	159690
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon	-
Farba	Čierna
Objem motora	1998

Údaje o poistnej udalosti:

Krajina	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2018-03-09
Autor:	Garage
Typ škodovej udalosti	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2018-04-16
Kalkulácia s alternatívnymi	-

Náklady na opravu:

Celkové náklady:	524.86 EUR	Náklady na lakovanie:	333.85 EUR
Práca:	109.73 EUR	Cena za lakovanie:	207.90 EUR
Náhradné diely:	81.28 EUR	Lakovnícky materiál:	125.95 EUR

Zoznam opravovaných dielov:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
Tmelenie	L	
MATICA NÁRAZNÍKA P	E	
SKRUTKA NÁRAZN P	E	
ROZPER-NIT NÁRAZN P	E	
NÁPIS P	E	
SKRUTKA NÁRAZN P	E	
SKRUTKA NÁRAZN P	E	
KRYT NÁRAZNÍKA P	LI	
SKRUTKA NÁRAZN P	E	
SKRUTKA NÁRAZN P	E	
KRYT D Ľ NÁRAZNÍKA P	E	

Záznam č. 3: 2015-09-10

Model:

3-rad (F30) 316d-335i Lim. od 02/12
[V] [S] [3D] [IRE] [AC]

Údaje o vozidle:

Dátum prvej registrácie:	2012-11-22
Motor:	DieselWithCatalyst
Stav tachometra:	-
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon	135
Farba	MODRÁ
Objem motora	-

Údaje o poistnej udalosti:

Krajina	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2015-09-07
Autor:	-
Typ škodovej udalosti	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2015-09-10
Kalkulácia s alternatívnymi	-

Náklady na opravu:

Celkové náklady:	794.85 EUR	Náklady na lakovanie:	- EUR
Práca:	168.30 EUR	Cena za lakovanie:	- EUR
Náhradné diely:	626.55 EUR	Lakovnícky materiál:	- EUR

Zoznam opravovaných dielov:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
INFO-ŠTÍTKO AIRBAG	E	
KRYT PRED-SKLA	E	
DORAZ PRED-SKLA	E	
LIŠTA A-STĹPIKA Ľ	E	
DAŽĎ-/SVET-SNÍMAČ	E	
PRIMER	E	
IZOLÁCIA TORPÉDA	E	
PREDNÉ SKLO TÓN	E	
ČISTIČ R1 PR-SKLA	E	
LEP-SADA PRED-SKLA	E	
LIŠTA A-STĹPIKA P	E	

Záznam č. 4: 2015-01-20

Model:

3-rad (F30) 316d-335i Lim. od 02/12
[V] [S] [3D] [IRE] [AC]

Údaje o vozidle:

Dátum prvej registrácie:	2012-12-17
Motor:	Diesel
Stav tachometra:	-
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon	135
Farba	MODRÁ MET
Objem motora	-

Údaje o poistnej udalosti:

Krajina	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2014-12-26
Autor:	-
Typ škodovej udalosti	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2015-01-21
Kalkulácia s alternatívnymi	-

Náklady na opravu:

Celkové náklady:	3462.18 EUR	Náklady na lakovanie:	1013.71 EUR
Práca:	750.56 EUR	Cena za lakovanie:	408.47 EUR
Náhradné diely:	1697.91 EUR	Lakovnícky materiál:	605.24 EUR

Zoznam opravovaných dielov:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
A-STĽPIK Ľ	L	
ALU-SKRUTKA BOČNICE	E	
LEPIDLO K5B BOČN Ľ	E	
LEPIDLO K5A BOČN Ľ	E	
DISK ALU Z Ľ	E	
VÝSTUHA C-STĽPIKA Ľ	E	
ČISTIČ R1 BOČN Ľ	E	
LIŠTA PRAHU Ľ	E	
NIT N4 BOČNICE	E	
BOČNICA Z Ľ	E	
LEP-SADA 3-UHOL-OKNA	E	
BOČNICA Z Ľ	E	
NIT N3 BOČNICE	E	
B-STĽPIK Ľ	L	
VÝSTUHA PRAHU Ľ	E	
LIŠTA PRAHU Ľ	LE	
DVERE Z Ľ	LE	
ČISTIČ R1	E	
NIT N1 BOČNICA	E	
OPR-SADA BOČNICE Ľ	E	
DVERE Z Ľ	E	
BOČNICA Z Ľ	LE	

Záznam č. 5: 2015-01-20

Model:

3-rad (F30) 316d-335i Lim. od 02/12
[V] [S] [3D] [IRE] [AC]

Údaje o vozidle:

Dátum prvej registrácie:	2012-12-17
Motor:	Diesel
Stav tachometra:	55164
Dátum poslednej registrácie:	-
Výkon	135
Farba	MODRÁ met
Objem motora	1995

Údaje o poistnej udalosti:

Krajina	Slovensko
Dátum poistnej udalosti:	2014-12-01
Autor:	-
Typ škodovej udalosti	-
Dátum poslednej kalkulácie:	2015-01-20
Kalkulácia s alternatívnymi	-

Náklady na opravu:

Celkové náklady:	562.37 EUR	Náklady na lakovanie:	439.83 EUR
Práca:	122.54 EUR	Cena za lakovanie:	239.97 EUR
Náhradné diely:	- EUR	Lakovnícky materiál:	199.86 EUR

Zoznam opravovaných dielov:

Popis náhradných dielov	Operácia	Kvalita
DVERE Z P	LI	

Protokol bol vytvorený na základe informácií z poisťovní. Zobrazené informácie o zaznamenaných škodách nie sú zárukou, že na vozidle v minulosti neboli žiadne iné poškodenia.

Legenda: D - oprava jamiiek ,E - výmena dielu za nový, H - konzervácia dutín , I - oprava dielu, N - demontáž a montáž dielu, L - lakovanie pôvodného dielu, LE 1-3 - lakovanie nového dielu (rôzne metódy lakovania), LI - lakovanie dielu po oprave, LS - AZT bodová oprava, PP - predchádzajúce poškodenie, R - rozleštenie, U - ochrana náteru spodku vozidla , X - nesúvisiace poškodenie, Z - nepredložený diel

CHCETE MAŤ 100% ISTOTU?

Chcete vedieť či vozidlo nie je
búrané a je mechanicky v poriadku?



2) DATABÁZA KRADNUTÝCH VOZIDIEL

Polícia SR		Slovenská republia - Vozidlo nie je vedené ako odcudzené
Polícia ČR		Česká republia - Vozidlo nie je vedené ako odcudzené
Polícia SI		Slovinská republika - Vozidlo nie je vedené ako odcudzené
Polícia LT		Litva - Vozidlo nie je vedené ako odcudzené
Polícia IT		Taliansko - Vozidlo nie je vedené ako odcudzené
Polícia NL		Holandsko - Vozidlo nie je vedené ako odcudzené
Súkromná databáza Kaynine		Belgicko - Vozidlo nie je vedené ako odcudzené
Súkromná databáza Kaynine		Holandsko - Vozidlo nie je vedené ako odcudzené
Súkromná databáza Kaynine		Nemecko - Vozidlo nie je vedené ako odcudzené
Polícia HU		Maďarsko - Vozidlo nie je vedené ako odcudzené
Polícia RO		Rumunsko - Vozidlo nie je vedené ako odcudzené
Súkromná databáza diebstahlradar		diebstahlradar.de - Vozidlo nie je vedené ako odcudzené

3) PLATNOSŤ PZP

Nenašli sme záznam o vozidle.

4) LEASINGOVÁ DATABÁZA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Cash4Car, s r.o.	Vozidlo nefinancuje	AutoFinance a.s.	Vozidlo nefinancuje
BKS-Leasing s.r.o.	Vozidlo nefinancuje	BPT LEASING, a.s.	Vozidlo nefinancuje
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	Vozidlo nefinancuje	Consumer Finance Holding, a.s.	Vozidlo nefinancuje
ČSOB Leasing, a.s.	Vozidlo nefinancuje	FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	Vozidlo nefinancuje
Home Credit Slovakia, a.s.	Vozidlo nefinancuje	IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	Vozidlo nefinancuje
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.	Vozidlo nefinancuje	MONAQ Leasing, a.s.	Vozidlo nefinancuje
PB Finančné služby, a.s.	Vozidlo nefinancuje	PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o.	Vozidlo nefinancuje
QuatroCar	Vozidlo nefinancuje	S Autoleasing SK, s.r.o.	Vozidlo nefinancuje
SECO leasing a.s.	Vozidlo nefinancuje	SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizačná zložka	Vozidlo nefinancuje
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Vozidlo nefinancuje	Tatra-Leasing, s.r.o.	Vozidlo nefinancuje
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.	Vozidlo nefinancuje	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	Vozidlo nefinancuje
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.	Vozidlo nefinancuje	VÚB Leasing, a.s.	Vozidlo nefinancuje
Westfinreal s.r.o.	Vozidlo nefinancuje	VB LEASING SK, spol. s r.o.	Vozidlo nefinancuje

5) LEASINGOVÁ DATABÁZA ČESKEJ REPUBLIKY

Acrax s.r.o.	Vozidlo nefinancuje	AGRO LEASING	Vozidlo nefinancuje
ALD Automotive	Vozidlo nefinancuje	CASPER	Vozidlo nefinancuje
CETELEM	Vozidlo nefinancuje	ČSOB Leasing, a.s.	Vozidlo nefinancuje
D.S. Leasing, a.s.	Vozidlo nefinancuje	ESSOX LEASING	Vozidlo nefinancuje
FCE Credit, s.r.o.	Vozidlo nefinancuje	GMAC	Vozidlo nefinancuje
Home Credit CZ	Vozidlo nefinancuje	IMPULS-Leasing	Vozidlo nefinancuje
Mercedes-Benz	Vozidlo nefinancuje	MONETA Auto	Vozidlo nefinancuje
MONETA Leasing	Vozidlo nefinancuje	Raiffeisen Leasing	Vozidlo nefinancuje
sAutoleasing, a.s.	Vozidlo nefinancuje	Toyota FS Czech	Vozidlo nefinancuje
UniCredit Leasing	Vozidlo nefinancuje	UNILEASING a.s.	Vozidlo nefinancuje
Vltavín Leas, a.s.	Vozidlo nefinancuje	VWFS	Vozidlo nefinancuje
ZASTAV TO	Vozidlo nefinancuje		

6) ZÁLOŽNÉ PRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**NOTÁRSKA KOMORA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Vozidlo neeviduje

7) EXEKÚCIE

Vyplnené/vyhľadávané údaje: , ,

Dáta nie sú dostupné. Nепreverili sme.

8) KONTAKT NA MAJITEĽA VOZIDLA**K vozidlu sme zaznamenali tento kontakt v inzeráte/toch na predaj vozidla**

Dátum	Zdroj	Predajca	Kontakty
04.03.2021	sego.sk, autovia.sk	Group M, a. s.	0911678970
25.03.2021	sego.sk, autobazar.eu	Group M, a. s.	
29.04.2021	sego.sk, autobazar.sk	Group M, a. s.	0911 678 970

9) ÚDAJE O VOZIDLE PODĽA TP:

Značka:	BMW
Model:	320d xDrive
Kategória:	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
Prvá evidencia:	17.12.2012
Prvá evidencia SR:	17.12.2012
Maximálna rýchlosť:	228
Objem:	1995
Výkon:	135,00
Farba:	Modrá metalíza tmavá
VIN:	WBA3D51000F700883
Číslo TP:	NA268015
Číslo európskeho TP:	AMS58492
Palivo:	Nafta
Celková hmotnosť:	2060
Prístupná hmotnosť súpravy:	3735
Prevodovka:	AT
Počet stupňov:	8
Počet miest na sedenie:	5

CHCETE MAŤ 100% ISTOTU?

Chcete vedieť či vozidlo nie je búrané a je mechanicky v poriadku?

Pozrite ako na to
VIDEO NÁVOD

ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH PNEUMATIKÁCH V TP

225/55/R16/95V	205/60/R16/92V	225/35/R20/90Y	255/30/R20/92Y
225/40/R19/89Y	255/35/R19/92Y	225/45/R18/91Y	255/40/R18/95Y
225/50/R17/94V	225/50/R17/94W	255/45/R17/98W	135/80/R1710/2M
135/80/R1710/2M			

ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY

Alternatívne údaje vozidla

Pri premávke s prípojným vozidlom: 32/33.2: 2135/1255,
41/42: 205/60 R16 92V/7Jx16 ET31,
41/42: 225/35 R20 90Y/8Jx20 ET36 vpredu 255/30 R20 92Y/8,5Jx20 ET47
vzadu,
41/42: 225/40 R19 89Y/8Jx19 ET36 vpredu 255/35 R19 92Y/8,5Jx19 ET47
vzadu,
41/42: 225/45 R18 91Y/8Jx18 ET34,
41/42: 225/45 R18 91Y/8Jx18 ET34 vpredu 255/40 R18 95Y/8,5Jx18 ET47
vzadu,
41/42: 225/50 R17 94V/7,5Jx17 ET37,
41/42: 225/50 R17 94W/7,5Jx17 ET37 vpredu 255/45 R17 98W/8,5Jx17 ET47
vzadu,
41/42: T135/80 R17102M /4Bx17 náhradné koleso na núdzové dôjdenie,

Údaje o schválení a informatívne údaje

44.2/44.3/45: WESTFALIA/303 324/e13 00-3412, E1 55R-01 2132.

10) PODOZRENIE NA STOČENIE KILOMETROV

O.Z. SOVA

Vozidlo neeviduje


11) POSLEDNÝ ZNÁMY ÚDAJ O KM VOZIDLA

O.Z. LEPIDLO	238642 km
---------------------	-----------

12) HISTÓRIA KILOMETROV (STK, KO, EU, atď.)

Zdroj	Dát. kontroly	Stav km
Servis	17.12.2012	8 km
poisťovňa	01.12.2014	55164 km
poisťovňa	26.12.2014	54518 km
TK, EK, KO (SVK)	14.12.2016	120276 km
poisťovňa	09.03.2018	159690 km
TK, EK, KO (SVK)	10.12.2018	178259 km
poisťovňa	01.04.2019	187209 km
TK, EK, KO (SVK)	09.12.2020	234978 km
sego.sk, autovia.sk	04.03.2021	238642 km
sego.sk, autobazar.eu	25.03.2021	238642 km
sego.sk, autobazar.sk	29.04.2021	238642 km

Vývoj stavu odometra



13) VIN DEKÓDER

VIN:	WBA3D51000F700883	Značka:	BMW
Výrobca:	Bayerische Motoren Werke AG	EVČ krajina:	Germany
Typ produktu:	Passenger Car	Adresa výrobcu:	Muenchen 13, Germany
Kontrolná číslica:	0	Poradové číslo:	700883
Model:	320dX	Modelový rok:	2012
Telo:	Sedan/Saloon	Počet sedadiel:	5
Rázvor kolies (mm):	2810	Typ paliva - primárne:	Diesel
Zdvihový objem motora (ccm):	1995	Výkon motora (kW):	135
Prevodovka:	Automatic	Séria:	3' (F30)
Výroba bola zahájená:	2011	Výroba bola zastavená:	2016
Trh:	EUR	Vyrobené:	2012-11-01
Kód motora:	N47N		

14) OVERENIE MONTÁŽE LPG / CNGSystém **DATAGAS**

Vozidlo neeviduje

15) VINPRINT**VINPRINT** - print kód

Vozidlo neeviduje

16) ZNALECKÁ HODNOTA VOZIDLA

Dáta nie sú dostupné. Nепreverili sme.

17) AKTUÁLNY STAV VOZIDLA

Stav vozidla na diaľku nie je možné zistiť ani z dostupných zdrojov informácií.

Pre zistenie aktuálneho stavu vozidla je potrebné preverenie jeho jednotlivých komponentov priamo na vozidle. Odporúčame Vám zamerať sa hlavne na:

- karoséria - opravy po havárii, ich kvalitu a vplyv na bezpečnosť
- brzdový systém
- motor, úniky oleja a chladiva, stav rozvodov, turba a vstrekovacieho systému
- prevodovka, dvojhmotný zotrvačnik, plynulosť radenia, úniky oleja, vôle v pohonnom ústrojenstve
- systém výfuku a emisný systém (katalyzátor, DPF, GPF, SCR)
- pruženie a tlmenie
- riadenie a zavesenie kolies, držanie stopy vozidla
- kolesá - stav a vek pneumatík, disky kolies
- elektronika, počítačová diagnostika
- súlady stavu vozidla s poskytnutou servisnou históriou

V nasledujúcom videu nájdete základné rady na to, ako spoľahlivo odhaliť vozidlo v zlom stave:



V prípade, ak sa necítite preveriť si vozidlo sami, **odporúčame prizvať si na preverenie vozidla profesionálov** z firmy: **AUTO XPERTS**

Zakúpením tohto reportu máte nárok na zľavu na preverenie vozidla vo výške 20 EUR*. Túto zľavu si môžete uplatniť pri kúpe previerky na webe autoXperts.sk

Zľavový kupón: VHGQUN

* Platnosť zľavy je 31 dní a vzťahuje sa na ADVANCED balík preverenia vozidla.


18) INTERNETOVÁ HISTÓRIA VOZIDLA

04.03.2021 inzerat na predaj, cena 11490 € , autovia.sk



25.03.2021 inzerat na predaj, cena 11290 € , autobazar.eu

29.04.2021 inzerat na predaj, cena 10900 € , autobazar.sk





Zobrazované údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony. Ak niektorý z údajov nie je v súlade so skutkovým stavom a občan to vie preukázať, môže sa s podnetom obrátiť na: príslušný Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Príslušný policajný zbor Slovenska, Česka, Belgicka, Holandska a Nemecka. Notársku komoru Slovenskej republiky alebo Slovenskú komoru exekútorov. Združenie na ochranu vlastníkov SOVA. Príslušnú Leasingovú spoločnosť.