

150 Ω

120 Ω

Telefon

Telefax

DIESEL DIAGNOSTIK CENTER

IGOR HALÁSZ

Jazdecká 6, 931 01 Šamorín

tel.: 0903 448 200

IČO: 17 567 131 DIČ: 1029867399

www.dieselservis.sk

09.12.2009 13:26:44

Diagnostika řídicí jednotky BMW Diesel EDC 15M Identifikace
číslo RB

0281001445

číslo zákazníka

7786887

09.12.2009 13:27:00

Diagnostika řídicí jednotky BMW Diesel EDC 15M Paměť závad

5 Snímač pohybu jehly

Přerušení

82 Řízení ventilátoru chladiče

Přerušení

Počet závad 2

09.12.2009 13:28:44

Diagnostika řídicí jednotky BMW Diesel EDC 15M Skutečné hodnoty

Napětí akumulátoru

13.8 V

Otáčky motoru

831 1/min

Počátek vstříku

0.00 °KH

Snímač polohy pedálu

0.00 V

09.12.2009 13:29:03

Diagnostika řídicí jednotky BMW Diesel EDC 15M Skutečné hodnoty

Vstřikované množství

7.35 mg/z

Hmotnost vzduchu

447 mg/z

Tlak přeplňování

1023 hPa

Atmosférický tlak

1008 hPa

09.12.2009 13:29:22

Diagnostika řídicí jednotky BMW Diesel EDC 15M Skutečné hodnoty

Teplota chladicí kapaliny

58.6 °C

Teplota vstřikovacího čerpadla

34.6 °C

Otáčky vstřikovacího čerpadla

414 1/min

Rychlost jízdy